



Replaces / Reemplaza / Remplace 65013-009-21A & 65013-009-22B

## Protective Boot / Funda protectora / Gaine protectrice

Catalog No. No. de catálogo N° de catalogue	For Use With: Para usarse con: À utiliser avec :
9001KXAKU17	9001 KX Selector Switches and Potentiometers Potenciómetros e interruptores selectores 9001 KX Potentiomètres et sélecteurs 9001 KX
9001KXAKU7	9001 KX Push Buttons and Pilot Lights Lámparas piloto y botones pulsadores 9001 KX Lampes témoins et boutons-poussoirs 9001 KX

### ⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

#### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disconnect all power before servicing.

Electric shock will result in death or serious injury.

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

Desconecte todas las alimentaciones antes de efectuar el servicio.

Una descarga eléctrica podrá causar la muerte o lesiones serias.

#### RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLATS D'ARC

Coupez toutes les alimentations avant l'entretien.


L'électrocution entraînera la mort ou des blessures graves.

### Full View / Vista completa / Vue complète

**NOTE:** Ensure that all parts are positioned and oriented as shown.

**NOTA:** Asegúrese de que todas las piezas estén colocadas y orientadas como se muestra.

**REMARQUE:** S'assurer que toutes les pièces soient positionnées et orientées comme illustré.



#### Legend

- A. operator
- B. ring nut
- C. contact blocks (9001KA only)
- E. adapter
- F. adapter retaining clip
- G. panel, 1/16–1/4 in. (1.6–6.3 mm)
- H. locating nib
- I1. operator knob
- I2. boot knob
- J. legend insert
- K. nib mounting hole
- L. alignment tab
- M. ring nut wrench (9001K95)
- N. screwdriver (9001K69)
- P1. boot (9001KXAKU17)
- P2. boot (9001KXAKU7)
- R. gasket

#### Leyenda

- A. operador
- B. tuerca arillo
- C. bloques de contactos (sólo 9001KA)
- E. adaptador
- F. clip sujetador del adaptador
- G. panel, 1,6–6,3 mm (1/16–1/4 pulg)
- H. muesca localizadora
- I1. perilla de operador
- I2. perilla de la funda
- J. placa leyenda
- K. agujero de montaje de la punta
- L. muesca de alineamiento
- M. llave para tuercas (9001K95)
- N. destornillador (9001K69)
- P1. funda (9001KXAKU17)
- P2. funda (9001KXAKU7)
- R. empaque


#### Légende

- A. opérateur
- B. écrou de blocage
- C. blocs à contacts (9001KA uniquement)
- E. adaptateur
- F. collier de retenue d'adaptateur
- G. panneau, 1,6–6,3 mm (1/16–1/4 po)
- H. ergot de positionnement
- I1. bouton de fonctionnement
- I2. bouton de gaine
- J. plaque à légende
- K. trou de montage de l'ergot
- L. languette d'alignement
- M. clé de serrage d'écrou (9001K95)
- N. tournevis (9001K69)
- P1. gaine (9001KXAKU17)
- P2. gaine (9001KXAKU7)
- R. joint


## Installation / Instalación / Installation

- ① - Remove the operator (A) from the panel (G), referring to the instructions that come with the operator (available at [www.Schneider-Electric.com](http://www.Schneider-Electric.com)).
- Retire el operador (A) del panel (G), de acuerdo con las instrucciones que vienen con el operador (disponible del sitio web [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)).
- Retirer l'opérateur (A) du panneau (G), en suivant les directives livrées avec l'opérateur (disponibles à [www.Schneider-Electric.com](http://www.Schneider-Electric.com)).


- ② - Remove the rubber gasket (R) from the operator (A).
- Retire el empaque de goma (R) del operador (A).
- Retirer le joint en caoutchouc (R) de l'opérateur (A).




- ③ - **Selector switches and potentiometers:** Install the knob (I2) that comes with the boot (P) onto the operator.
- **Interruptores selectores y potenciómetros:** Instale la perilla (I2) que viene con la funda (P) en el operador.
- **Sélecteurs et potentiomètres :** Installez le bouton (I2) livré avec la gaine (P) sur l'opérateur.



- ④ - Align the nib mounting hole (K) with the locating nib (H).
- Alinee el agujero de montaje de la punta (K) con la punta localizadora (H).
- Aligner le trou de montage de l'ergot (K) avec l'ergot de positionnement (H).




- ⑤ - Stretch the boot and insert the bezel side of the operator into the boot.
- Estire la funda e inserte el lado con bisel del operador en la funda.
- Étirer la gaine et insérer le côté biseauté de l'opérateur dans la gaine.



- ⑥ - **Selector switches and potentiometers:** Rotate the knob to properly seat the boot lip on the smooth surface of knob ring nut.
- **Interruptores selectores y potenciómetros:** Gire la perilla para apoyar correctamente el canto de la funda en la superficie lisa de la tuerca anillo de la perilla.

- **Sélecteurs et potentiomètres :** Tourner le bouton pour bien mettre en place le rebord de la gaine sur la surface lisse de l'écrou de blocage du bouton.



- ⑦ - Re-install the assembly onto the panel, following the instructions that come with the operator (available at [www.Schneider-Electric.com](http://www.Schneider-Electric.com)).
- Vuelva a instalar el ensamble en el panel, siguiendo las instrucciones que vienen con el operador (disponible en el sitio web [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)).
- Réinstaller l'assemblage sur le panneau, en suivant les directives livrées avec l'opérateur (disponibles à [www.Schneider-Electric.com](http://www.Schneider-Electric.com)).

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

**Schneider Electric USA, Inc.**  
1415 S. Roselle Road  
Palatine, IL 60067 USA  
1-888-SquareD (778-2733)  
[www.schneider-electric.us](http://www.schneider-electric.us)

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:  
**Schneider Electric México, S.A. de C.V.**  
Catz. J. Rojo Gómez 1121-A, Col. Gpe. del Moral  
09300 México, D.F. Tel. 5804-5000  
[www.schneider-electric.com.mx](http://www.schneider-electric.com.mx)

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

**Schneider Electric Canada Inc.**  
5985 McLaughlin Road  
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada  
Tel: 1-800-565-6699  
[www.schneider-electric.ca](http://www.schneider-electric.ca)